



Reporte de Servicio de Ingeniería y Asesoría.

Folio: 8

En atención a: Q.F.B.

QFB. ROSA MA. CORTEZ MUÑIZ

Información General:

HOSPITAL: HOSPITAL INFANTIL DE CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS

DIRECCIÓN: CALZADA GENERAL LUIS CABRERA Y AVENIDA DE LOS MAESTROS S/N, COL LOS MAESTROS CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS

Descripción de la solicitud:

Mantenimiento preventivo a equipo de cómputo.

Descripción de las actividades realiza

Se realizó mantenimiento preventivo a 7 Pc, 2 Laser y 3 Zebra los números de serie son los siguientes

2 PC recepción: 4CE649122K, MXL7192WF

1 PC químicas: MXL71921W8

1 PC hematología: MXL71921W6

1 PC coagulación: MXL7181NB9

1 PC jefatura: MXL7181MC2

1 PC especiales: 4C364911YR

1 SERVIDOR: CN-0642XY-70163-72MA148 (SOLO SE DA LIMPIEZA POR FUERA Y A VENTILADORES)

Impresora Laser: PHBHD61872 (RECEPCIÓN 402N), PHBGK34534 (COAGULAC'N)

Impresora Etiquetas: 53J1653044295 (RECEPCION), 53J1165304288 (RECEPCION), 53J170302452 (JEFATURA)

SE REPARA NODO QUE SE ENCONTRABA FUERA DE LUGAR EN AREA DE PRUEBAS ESPECIALES

Fecha de la Solicitud: 29 de Mayo del 2018

Observaciones:

Se verifica que todas las interfaces y equipos quedaron funcionando correctamente

Realiza el servicio: Julio Valverde Millan (Papyrus Thecnology)

Nombre y Firma del cliente:



QFB Rosa Ma Cortez Muñoz

Hospital Infantil de Tamaulipas
Lab. Clínico y Banco de Sangre
QFB ROSA MA. CORTEZ MUÑIZ
Cedula Profesional No. 1080409